

**AGUA POTABLE**
REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2020

- ✓ Recaudación de pago de agua de los contribuyentes.
- ✓ Registro de reportes de desperfectos en agua, drenaje y alumbrado público, atendándose 30 reportes de fugas, 28 tiraderos de agua en diferentes domicilios y 62 lámparas reparadas de alumbrado público.
- ✓ Coordinación de la pipa para el abastecimiento de hogares sin agua por fugas en la línea de conducción de los naranjos.
- ✓ Desazolve de las fosas de las localidades de Ranchito, Tarasca y Toriles.
- ✓ Llenado de Tarjetas para registro de contribuyentes.
- ✓ Apoyo a la Localidad de Pánico para reparar fugas en su línea de conducción.
- ✓ Elaboración de Guardaganados para algunas Localidades.
- ✓ Se realizaron 6 nuevas conexiones al servicio de agua potable y 8 conexiones al drenaje.
- ✓ Reunión en la Localidad de La Ciénega Larga para ver problemáticas del agua y tomar acuerdos para solucionarlos.
- ✓ Se instalaron llaves de paso en todas las viviendas de la Localidad de la Ciénega Larga para evitar desperdicios.
- ✓ Limpieza de la Noria ubicada en calle 24 de febrero así como reparación de la tapadera.
- ✓ Reparación en la línea de conducción de los Naranjos. (soldadura debido a quebraduras ocasionadas por derrumbes)
- ✓ Reunión con la JISOC para seguimiento del plan de trabajo de restauración de suelo de la Catarina y trabajos a realizar en el vertedero Municipal.
- ✓ Trabajo en campo para extensión de red de agua potable y alcantarillado en la cabecera municipal (longitud, materiales y viabilidad) en calle conocida como los Encinitos.
- ✓ En coordinación con obra pública, se restauró el drenaje de la calle Donato Guerra y se instaló una línea de agua potable.
- ✓ Reparación en la línea de conducción del Salitre en la Localidad de la Estanzuela
- ✓ Recibimos 1,000 kg de hipoclorito de Sodio de parte del CEA, en el Municipio de Mixtlán y lo trasladamos a la caseta de cloración de la cabecera Municipal, al igual, recibimos en donación un dosificador de cloro y sus refacciones.
- ✓ Reparación de tubería afectada por el cauce del rio en la Localidad del Órgano y trabajos de mejoras para evitar vuelva a suceder.
- ✓ Desazolve de la red de alcantarillado del Rastro Municipal.
- ✓ Limpieza y poda en los tanques de almacenamiento y en el Pozo Chepe Ponce.

FIRMA DE QUIEN ELABORO



Aguiar S

FIRMA DE RECIBIDO POR
CONTRALORIA MUNICIPAL

